模具与工件之间摩擦过程的一个模型*

罗子健 唐才荣

(中国西北工业大学材料工程系)

B. 阿维楚 C. J. 范 泰

(美国利哈伊大学金属压力加工研究所)

(钱伟长推荐, 1983年6月6日收到)

摘要

本文中以刚性微凸体与可变形微凸体的相互作用模拟金属压力加工过程中模具与工件之间的 摩擦过程,并用上限法分析所提出的模型.将数学模型进行多变量最优化处理后发现,金属压力 加工过程中,除了可能发生工件上的微凸体与模具上的微凸体相互粘结、撕裂和犁沟等现象外, 工件上的微凸体可能沿工件表面波浪式前进,形成塑性波.也可能被辗平而消失.在形成塑性波的 条件下,摩擦系数与微凸体几何形状有关.但微凸体的连结强度对摩擦系数影响不大.微凸体的 几何形状对工件表面下的塑性变形层的深度有显著的影响.实验结果证实了本文所提出的模型的 前提的正确性以及部分理论分析结果.

一、引言

最近几十年内,电子计算机得到广泛使用,为有限元、极限分析等方法在金属压力加工领域中的应用创造了条件,因而金属压力加工理论水平有了很大的提高。但是,至今对于金属压力加工过程中的摩擦现象的了解仍然是十分有限的。这是因为工件与模具之间的摩擦是涉及到机械、冶金、力学、物理以及化学等方面的极为复杂的过程。目前,在分析金属压力加工过程时,由于对摩擦现象的知识水平低,一般还是采用库仓定律或假定摩擦应力为常数等方法处理有关问题。这种情况与现代金属压力加工的理论水平是极不相称的。因此,金属压力加工过程中的摩擦问题,不仅成为金属压力加工专业人员关注的问题,而且已成为近十多年新兴起来的摩擦学中的一个重要方面。

研究摩擦现象的方法之一是,分析两个物体上相互作用的 微 凸 体 的 塑 性 变 形 过 程. Bowden和 Tabor 基于这种方法提出了粘着摩擦理论⁽¹⁾.之后,Green,Edwards以及Halling 等先后用滑移线法和上限法分析两物体相对滑动时,物体上单个微凸体的塑性变形过程.他 们通过理论分析和实验研究,揭示了微凸体几何形状以及接触面连结强度对摩擦 系 数 的 影

 ^{*} 这是中国西北工业大学材料工程系和美国利哈伊大学金属压力加工研究所科研合作协议中的一个项目。

响121。上述研究结果有助于了解金属压力加工过程中的摩擦现象。

Wanheim进一步用滑移线法和上限法研究坚硬物体对比较软而粗糙的物体相对 滑 动 时的摩擦现象⁽³⁾。这种情况基本上反映了金属压力加工过程中模具和工件之间的 摩 擦 特 点。 Wanheim 的研究基于这样的事实,即在上述条件下较软物体上的微凸体沿 表 面 作 起 伏 运动,形成塑性波,从而在较软物体的表面下形成塑性变形薄层。

作者在 Wanheim 研究结果的启发下,以刚性微凸体与可变形的微凸体的相互作用模拟 金属压力加工过程中模具与工件之间的摩擦过程,并用上限法分析这种过程。在对所建立的 数学模型进行最优化处理的基础上,探讨了微凸体的几何形状以及接触面连结强度对摩擦系 数和较软材料表面下塑性变形层深度的影响。同时,理论分析结果表明,在一定条件下,可 变形微凸体可能被坚硬的微凸体辗平而消失。理论分析的基本前提以及某些结论得到了实验 证实。

二、速度场

假设A为工件上的一个微凸体,系刚塑性体、B为模具上的微凸体,系刚体(图1)。如



工件固定不动,模具以速度 v_0 沿工件表面移动,微凸体A将受到垂直压力 P_v 和水平推力 P_H 的作用而发生塑性变形。变形前,沿宽度 b_0 方向微凸体 A 各截面相同,均为三角形,其高度为 h_0 ,底边长度为 l_0 ,与微凸体 B 接触一边的角度为 a_1 。进行分析时,假定对于不同的 a_1 ,微凸体A的体积V和原始高度 h_0 保持不变。同时,假定变形过程中微凸体的宽度保持不变,即所研究的是平面变形过程。在上述条件下,微凸体A的原始底面积为

$$A_0 = b_0 l_0 = \frac{2V}{h_0} = \sharp$$
 (2.1)

其中 A。为微凸体A的原始底面积。

适于上述情况的运动学容许的速度场如图 2所示•工件上的微凸体是已经变形而且处于 稳定态状•假定其截面仍为三角形,但高度已 由h₀变为 h₁•由于体积不变条件,其底面的长 度也由l₀变为 AC•同时,工件表面下形成一 个深度为h₂的塑性变形层•将工件上的微凸体

以及其下面的塑性变形层所构成的区域划分为两个区域:区域Ⅰ和区域Ⅱ·为了简化计算, 认为这两个区域均为刚体,因而塑性变形是这两个区域沿速度不连续表面 Γ₁, Γ₂, Γ₃和Γ₄ 相对滑动的结果•区域Ⅲ为模具上的微凸体,也认为是刚体•在区域Ⅱ的作用下,区域Ⅱ以 速度v₁沿表面Γ₂滑动,而区域Ⅱ推动区域Ⅰ以速度v₁沿表面Γ₃滑动,从而使工件上的 微凸 体沿工件表面波浪式前进(图2).

如微凸体为单位宽度,根据体积不变条件,





$$\operatorname{ctg}\beta_{1} = \frac{2V}{h_{1}^{2}} - \operatorname{ctg}a_{1}$$
(2.2)

其中, β1为工件上微凸体的自由表面与水平面的夹角.

根据几何关系(图2a),

$$\operatorname{tg} \beta_2 = \frac{h_2}{h_1(\operatorname{ctg} \alpha_1 + \operatorname{ctg} \beta_1) - h_2 \operatorname{ctg} \alpha_2}$$
(2.3)

其中, β₁根据式(2.2)确定.

由于存在上述关系[式(2.2)和式(2.3)],区域 [和区域]的边界只取决于h₁, h₂和a₂三 个变量.

根据体积不变条件(图2b),

$$v_{\perp}\cos(\beta_2 + \gamma) = v_{\perp}\cos(\alpha_2 - \gamma) \tag{2.4}$$

$$v_1 \sin[\pi - (a_1 + a_2)] = v_0 \sin a_1$$
 (2.5)

其中, v₁, v₁分别为区域 [和区域] 的速度。

由式(2.5)可得,

$$v_1 = \frac{\sin \alpha_1}{\sin (\alpha_1 + \alpha_2)} v_0 \tag{2.6}$$

将式(2.6)代入式(2.4)可得

$$v_{1} = \frac{\sin a_{1} \cos (a_{2} - \gamma)}{\cos (\beta_{2} + \gamma) \sin (a_{1} + a_{2})} v_{0}$$
(2.7)

其中, γ可根据图2a上的几何关系确定如下:

$$\gamma = \operatorname{arc tg} \frac{h_1 \operatorname{ctg} \alpha_1 - h_2 \operatorname{ctg} \alpha_1}{h_1 + h_2}$$
(2.8)

因所有区域均为刚体,所以只需计算沿各速度不连续表面摩擦或剪切引起的功率损失。

表面*Γ*₁为工件上微凸体和模具上微凸体的接触面.根据图 2b,区域Ⅱ和区域Ⅱ沿表面*Γ*₁的相对滑动速度为

$$\Delta v_1 = \left[\cos a_1 - \frac{\sin a_1}{\operatorname{tg}(a_1 + a_2)}\right] v_0 \tag{3.1}$$

其中, Δv_1 为区域 I和区域 I 沿表面 Γ_1 的相对滑动速度。

按照参考文献[4],表面 Γ_1 上的摩擦应力为

$$\tau_1 = m \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} \tag{3.2}$$

其中, r_1 为表面 Γ_1 上的摩擦应力, σ_0 为工件的屈服极限,m为表征接触面上两微凸体的 连接强度的系数,其值在0 $\leqslant m \leqslant 1$ 范围之内。

设工件上微凸体为单位宽度,则表面Γ,的面积为

$$S_1 = \frac{h_1}{\sin \alpha_1} \tag{3.3}$$

其中, S_1 为表面 Γ_1 的面积。

沿表面厂」摩擦而引起的功率损失为

$$\dot{W}_{f_1} = \tau_1 \Delta v_1 S_1 = \frac{m\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 \left[\cos \alpha_1 - \frac{\sin \alpha_1}{\operatorname{tg}(\alpha_1 + \alpha_2)} \right] \frac{h_1}{\sin \alpha_1}$$
(3.4)

其中, W, 为沿表面「」摩擦而引起的功率损失。

根据图2b可得

$$\Delta v_2 = \frac{\sin \alpha_1}{\sin (\alpha_1 + \alpha_2)} v_6 \tag{3.5}$$

$$\Delta v_{s} = \frac{\sin \alpha_{1} \cos \left(\alpha_{2} - \gamma\right)}{\cos \left(\beta_{2} + \gamma\right) \sin \left(\alpha_{1} + \alpha_{2}\right)} v_{e}$$
(3.6)

$$\Delta v_4 = \frac{\sin \alpha_1}{\sin (\alpha_1 + \alpha_2)} \left[\sin (\alpha_2 - \gamma) + \cos (\alpha_2 - \gamma) \operatorname{tg} (\beta_2 + \gamma) \right] v_0 \tag{3.7}$$

式 (3.5) 到式 (3.7) 中, Δv_2 为区域 I 沿表面 Γ_2 的滑动速度, Δv_3 为区域 I 沿表面 Γ_3 的滑动速度, Δv_4 为区域 I 和区域 I 沿表面 Γ_4 的相对滑动速度.

沿表面 Γ_2 , Γ_3 和 Γ_4 的剪切应力均为

$$\tau_i = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} \qquad (i=2,3,4) \tag{3.8}$$

其中, т,为沿表面Г,的剪切应力.

对于单位宽度的微凸体,根据图2a,表面 Γ_{s} , Γ_{s} 和 Γ_{s} 的面积分别为

$$S_2 = \frac{h_2}{\sin a_2} \tag{3.9}$$

$$S_8 = \frac{h_2}{\sin\beta_2} \tag{3.10}$$

$$S_4 = \frac{h_1 + h_2}{\cos\gamma} \tag{3.11}$$

式(3.9)到式(3.11)中, S_2 , S_3 和 S_4 分别为表面 Γ_1 , Γ_3 和 Γ_1 的面积。

沿表面 Γ_2 , Γ_3 和 Γ_4 剪切而引起的功率损失可按下列公式确定:

$$\dot{W}_{s_2} = \tau_2 \Delta v_2 S_2 = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 \frac{\sin \alpha_1}{\sin (\alpha_1 + \alpha_2)} \frac{h_2}{\sin \alpha_2}$$
(3.12)

$$\dot{W}_{s_3} = \tau_s \Delta v_s S_s = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 \frac{\sin \alpha_1 \cos \left(\alpha_2 - \gamma\right)}{\cos \left(\beta_2 + \gamma\right) \sin \left(\alpha_1 + \alpha_2\right)} \frac{h_2}{\sin \beta_2}$$
(3.13)

$$\dot{W}_{s_4} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 \frac{\sin a_1}{\sin (a_1 + a_2)} \left[\sin (a_2 - \gamma) + \cos (a_2 - \gamma) tg (\beta_2 + \gamma) \right] \frac{h_1 + h_2}{\cos \gamma}$$
(3.14)

式(3.12)到(3.14)中, \dot{W}_{s_2} , \dot{W}_{s_4} 和 \dot{W}_{s_4} 分别为沿表面 Γ_{s_7} , Γ_{s} 和 Γ_{s} 剪切而引起的功率损失 使工件上微凸体变形总共需要的功率为

$$J^* = \dot{W}_{s_1} + \dot{W}_{s_2} + \dot{W}_{s_3} + \dot{W}_{s_4}$$
(3.15)

其中 J*为变形所需总功率。

将式(3.4)和(3.12)~(3.14)代入式(3.15), 经整理后可得

$$J^{*} = \frac{\sigma_{0}}{\sqrt{3}} v_{0} \left\{ \frac{\sin \alpha_{1}}{\sin (\alpha_{1} + \alpha_{2})} \frac{h_{2}}{\sin \alpha_{2}} + \frac{\sin \alpha_{1} \cos (\alpha_{2} - \gamma)}{\cos (\beta_{2} + \gamma) \sin (\alpha_{1} + \alpha_{2})} \frac{h_{2}}{\sin \beta_{2}} \right. \\ \left. + \frac{\sin \alpha_{1}}{\sin (\alpha_{1} + \alpha_{2})} \left[\sin (\alpha_{2} - \gamma) + \cos (\alpha_{2} - \gamma) tg (\beta_{2} + \gamma) \right] \frac{h_{1} + h_{2}}{\cos \gamma} \right. \\ \left. + m \left[\cos \alpha_{1} - \frac{\sin \alpha_{1}}{tg (\alpha_{1} + \alpha_{2})} \right] \frac{h_{1}}{\sin \alpha_{1}} \right\}$$
(3.16)

其中

$$\beta_1 = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{h_1^2}{2V - h_1^2 \operatorname{ctg} \alpha_1}$$

$$\beta_2 = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{h_2}{h_1 (\operatorname{ctg} \alpha_1 + \operatorname{ctg} \beta_1) - h_2 \operatorname{ctg} \alpha_2}$$

$$\gamma = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{h_1 \operatorname{ctg} \alpha_1 - h_2 \operatorname{ctg} \alpha_2}{h_1 + h_2}$$

式(3.16)中的h₁, h₂和 a₂ 三个变量, 要用最优化方法确定, 使在一定条件下变形所需功 率最少.

当工件上微凸体的高度h_i→0时,变形所需总功率按下式计算:

$$J^{*} = \frac{\sigma_{c}}{\sqrt{3}} v_{0} \left\{ \frac{\sin \alpha_{1}}{\sin (\alpha_{1} + \alpha_{2})} \frac{h_{2}}{\sin \alpha_{2}} + \frac{\sin \alpha_{2} (\cos \alpha_{1} - \sin \alpha_{1} tg \gamma)}{\sin (\alpha_{1} + \alpha_{2})} \frac{2V}{h_{2}} + \frac{\sin \alpha_{1}}{\sin (\alpha_{1} + \alpha_{2})} [\sin (\alpha_{2} - \gamma) + \cos (\alpha_{2} - \gamma) tg \gamma] \frac{h_{2}}{\cos \gamma} \right\}$$
(3.17)

其中

$$\gamma = \operatorname{arc} \operatorname{tg}(-\operatorname{ctg} a_2)$$

式(3.17)的推导过程参见附录。

四、确定摩擦系数

模具沿工件表面相对滑动时,达到稳定阶段后,模具表面上微凸体的受力情况如图 3 所示,

由于模具以速度0。沿水平方向运动,

$$P_{H} = \frac{J^{*}}{v_{0}} \tag{4.1}$$

其中, P_#为外界施加于模具的水平推力. 根据平衡条件,

$$P_{\mathbf{v}} = N\cos a_1 - F\sin a_1 \tag{4.2}$$

$$P_{H} = F \cos \alpha_{1} + N \sin \alpha_{1} \tag{4.3}$$

式(4.2)和(4.3)中, Pv为外界施加于模具的垂直压力, N和F分别为工件上微凸体作用在模具表面微凸体上的正压力和摩擦阻力。

由式(4.3),

$$N = \frac{P_H - F \cos a_1}{\sin a_1} \tag{4.4}$$

将式(4.4)代入式(4.2),

$$P_{\mathbf{v}} = P_{\mathbf{H}} \operatorname{ctg} \alpha_1 - \frac{F}{\sin \alpha_1} \tag{4.5}$$

如微凸体为单位宽度,则按式(3.2)和图2a,摩擦阻力为

$$F = m \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} \frac{h_1}{\sin \alpha_1} \tag{4.6}$$

将式(4.1)和(4.6)代入式(4.5),

$$P_{r} = \frac{J^{*}}{v_{0}} \operatorname{ctg} a_{1} - m \frac{\sigma_{0}}{\sqrt{3}} \frac{h_{1}}{\sin^{2} a_{1}}$$
(4.7)

模具沿工件表面相对滑动时的摩擦系数为

$$\mu = \frac{P_H}{P_V} \tag{4.8}$$

将式(4.1)和(4.7)代入式(4.8),

$$\mu = \frac{J^{*}}{J^{*} \operatorname{ctg} a_{1} - m(\sigma_{0}/\sqrt{3}) v_{0}(h_{1}/\sin^{2} a_{1})}$$
(4.9)

其中, µ为摩擦系数, J*由式(3.16)确定.

由式(4.9)可知, 当m=0或h,→0时,

$$\mu = tga_1 \tag{4.10}$$



五、计算结果与讨论

图 4 系根据式(3.16)和(3.17)计算所得的结果,表示变形所需功率与微凸体几何形状之间的关系.其中,以表征微凸体的连接强度的系数m 为参数.从图 4 可以看出,变形所需功率随 a,增大而增大.两微凸体在接触面上连结越牢固,即m值越大,变形所需功率越大.值得指出的是,当m值一定时,微凸体的a,减小到一定数值时,工件上的微凸体就被辗平而消失.以 a, or表示一定条件下刚出现这种现象时的a,值.a, or与m值之间的关系如图 5 所示.a, or随m值增大而增大,即两微凸体连结越牢固,开始出现微凸体被辗平而消失现象的a,值越大. Tabor 等摩擦学专家普遍认为,两微凸体相互作用而发生塑性变形的结果是,发生粘着、撕



裂或犁沟现象. Wanheim指出, 在一定条件下微凸体可能沿一物体表面作波浪运动。他们都 没有提到过微凸体消失的现象.

模具沿工件表面相对滑动时,达到稳定阶段后,α,对水平推力的影响不大,而对垂直压 力的影响很大(图6), 垂直压力随a,增大而减小, 这是因为微凸体的接触面积随 a, 增 大而减



根据式(4.9)可计算出各种条件下两微凸体相对滑动时的摩擦系数值(图8,9). 摩擦系 数µ随a,增大而增大(图8),但 m 值,也就是微凸体的连结强度对摩 擦 系 数 µ 几乎没有影响 (图9).

将式(3.16)对h, h,和 a, 三个变量进行最优化,可以确定在一定条件工件表面下塑性变 形层的深度 h_2 与角度 α_1 和表征微凸体在接触面上连结强度的系数 m之间的关 系 (图 10, 11). 塑性变形层的深度ha随ai增大而减小(图10).这是因为在微凸体的体积一定的条件下,角度



平推力的影响都不大(图7)。

小的缘故。微凸体的连结强度对垂直压力和水

a₁小时,微凸体的接触面积大,因而塑性变形容易深入到工件表层下面的缘故。微凸体的连结强度对塑性变形层深度的影响不大(图11)。



图11 相对塑性变形层深度与微凸体连结强度的关系

六、实验结果

实验的目的,是为了证实当坚硬的物体沿比较软的物体相对滑动时,较软物体上的微凸体可能沿表面作波浪运动以及在一定条件下可能被辗平而消失。

实验所用试件如图12所示.材料为L6R工业纯铝.所有试件的凸台体积和高度相同,但 角度a₁不同:5°,10°,15°,20°,25°.每种角度两个试件.确定试件尺寸的原则是,保证 试件挤压时不发生塑性失稳.挤压凹模用高碳工具钢制造.挤压在油压机上进行(图13). 挤压时,用洗衣粉作润滑剂.

试验结果表明,在上述条件下, a₁=5°和10°的试件挤 压后,凸台消失(图14a).a₁≥15°的试件,挤压后凸台逆着 挤压方向从一端向另一端移动(图14b).因此,实验结果证 实,本文所进行的理论分析的前提以及在一定条件下微凸体 将被辗平而消失的结论是正确的,





图13 试件挤压过程







(b) α₁=20°图 14 挤压前后的试件

七、结论

1. 金属压力加工过程中,工件与模具之间的摩擦是它们相对滑动时微凸体相互作用的 结果.除了发生相互粘着、撕裂和犁沟等现象之外,在模具上坚硬的微凸体的作用下,工件 上的微凸体可能沿工件表面作波浪运动,形成塑性波.在一定条件下,工件上的微凸体可能 被辗平而消失.

2. 在工件上微凸体形成塑性波的条件下,摩擦系数与微凸体的几何形状有关。微凸体 的连结强度对摩擦系数影响不大。

3. 工件表面下的塑性变形层的深度也与微凸体的几何形状有关。

附录

一式(3.17)的推导过程

当
$$h_1$$
→0时,表面 Γ_1 的面积 S_1 →0,因此,沿表面 Γ_1 摩擦引起的功率损失
 $\dot{W}_{i1}=0$

按式(3.12), 沿表面 Γ_2 剪切引起的功率损失与 h_1 无关,因此,当 h_1 →0时,沿表面 Γ_2 剪切引起的功率损失仍可按式(3.12)计算,即

$$\dot{W}_{s_2} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 \frac{\sin \alpha_1}{\sin (\alpha_1 + \alpha_2)} \frac{h_2}{\sin \alpha_2}$$
(A-2)

由几何关系(图2a),

$$h_2 = \frac{\operatorname{ctg}\alpha_1 - \operatorname{tg}\gamma}{\operatorname{ctg}\alpha_2 + \operatorname{tg}\gamma} h_1 \tag{A-3}$$

将式(A-3)代入式(3.13),

$$\dot{W}_{s_3} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 - \frac{\sin\alpha_1 \cos(\alpha_2 - \gamma)}{\cos(\beta_2 + \gamma) \sin(\alpha_1 + \alpha_2)} - \frac{\operatorname{ctg}\alpha_1 - \operatorname{tg}\gamma}{\operatorname{ctg}\alpha_2 + \operatorname{tg}\gamma} - \frac{h_1}{\sin\beta_2}$$
(A-4)

在工件上微凸体的体积一定的条件下, 当 $h_1 \rightarrow 0$ 时, $\beta_1 和 \beta_2$ 都趋近于零, 因此,

333

(A-1)

罗子健 唐才荣 B.阿维楚 C.J.范 泰

$$\lim_{\substack{h_1 \to 0 \\ \beta_2 \to 0}} \dot{W}_s = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 \frac{\sin a_1 \cos(a_2 - \mathcal{V})}{\cos \mathcal{V} \sin(a_1 + a_2)} \cdot \frac{\operatorname{ctg} a_1 - \operatorname{tg} \mathcal{V}}{\operatorname{ctg} a_2 + \operatorname{tg} \mathcal{V}} \lim_{\substack{h_1 \to 0 \\ \beta_2 \to 0}} \frac{h_1}{\sin \beta_2}$$
(A-5)

根据三角关系,

$$\frac{\sin a_1 \cos(a_2 - \gamma)}{\cos \gamma \sin(a_1 + a_2)} \quad \frac{\operatorname{ctg} a_1 - \operatorname{tg} \gamma}{\operatorname{ctg} a_2 + \operatorname{tg} \gamma} = \frac{\sin a_2 (\cos a_1 - \sin a_1 \operatorname{tg} \gamma)}{\sin(a_1 + a_2)} \tag{A-6}$$

由式(2.2)和(2.3)可得

$$tg\beta_2 = \frac{h_1 h_2}{2V - h_1 h_2 ctg \alpha_2}$$
(A-7)

考虑到 β_2 →0时sin β_2 ≈tg β_2 以及式(A-7),

$$\lim_{\substack{h_1 \to 0\\\beta_2 \to 0}} \frac{h_1}{\sin\beta_2} = \lim_{\substack{h_1 \to 0\\\beta_2 \to 0}} \frac{h_1}{\operatorname{tg}\beta_2} = \frac{2V}{h_2}$$
(A-8)

将式(A-6)和(A-8)代入式(A-5),就得到当h₁→0时沿表面Γ₃剪切引起的功率损失为

$$\dot{W}_{s3} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 \frac{\sin a_2 (\cos a_1 - \sin a_1 t g \gamma)}{\sin (a_1 + a_2)} \frac{2V}{h_2}$$
(A-9)

当 h_1 →0时, β_1 和 β_2 都趋近于零,因此,按式(3.14),沿表面 Γ_1 剪切引起的功率损失为

$$\dot{W}_{s4} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} v_0 \frac{\sin a_1}{\sin(a_1 + a_2)} \cdot \left[\sin(a_2 - \gamma) + \cos(a_2 - \gamma) \operatorname{tg} \gamma\right] \frac{h_2}{\cos \gamma}$$
(A-10)

当h₁→0时,根据式(2.8),

$$tg \mathcal{V} = -ctg a_2 \tag{A-11}$$

¢

即式(A-9)和(A-10)中的?和a2之间存在上列关系.

将式(A-1), (A-2), (A-9)和(A-10)代入式(3.15), 就可得到式(3.17).

参考文献

- [1] Tabor, D., Friction—The present state of our understanding, ASME Journal of Lubrication Technology, 103, 2, April (1981), 169—179.
- [2] Edwards, C. M., and J Halling. An analysis of the plastic interaction on surface asperities and its relevance to the value of the coefficient of friction, Journal of Mechanical Engineering Science, 10, 2, April (1968) 101--110.
- [3] Wanheim, T and T. Abildgaard, A mechanism for metallic friction, ICPE Conference, Tokyo, Japan, August (1980).
- [4] Avitzur, B., Metal Forming: Processes and Analysis, Robert E. Krieger Publishing Co., Huntington, New York, (1979).

334

A Model for Simulation of Friction Phenomenon between Dies and Workpiece

Z. J. Luo C. R. Tang

(Department for Materials Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi'an)

B. Avitzur C. J. Van Tyne

(Institute for Metal Forming, Lehigh University, U. S. A.)

Abstract

Based on the interaction of asperities and upper-bound approach a mathematical model for simulation of friction phenomenon between dies and workpiece was proposed. Optimizing the mathematical model with respect to several variables, it was found that in addition to adhering, tearing, ploughing, etc., asperities of workpiece can wave-like move along the surface layer and under certain circumstances they may disappear If asperities wavily move along the surface layer friction coefficient depends on the geometry of asperities. However, the bonding strength of asperities has no significant influence on friction coefficient The depth of the plastic deformation layer is related to the geometry of asperities, too. The soundness of the prerequisite of the proposed model and some analytical results were verified by experiments.

2